



FIRE SAFETY RISK ASSESSMENT (FSRA) RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI

LEMBAR PENILAIAN RISIKO KEAMANAN KEBAKARAN			
Penilaian Risiko		Penilaian Dilakukan Oleh	
Perusahaan	Rumah Sakit Harapan Sehat	Tanggal	22 Juni 2025
Lokasi	Ruang Radiologi	Nama	Dina Traya
		Jabatan	PJ K3RS
		Tanda Tangan	
Tempat		Pengguna	
Lantai dasar		Staff Radiologi	
Langkah 1 - Identifikasi Bahaya Kebakaran			
Sumber Api	Sumber Bahan	Sumber Udara	
Api dari konsleting	Bahan dari plastik, kertas, karet dll	Ventilasi, AC	
Langkah 2 – Orang Yang Berisiko			
Karyawan yang berdinis 3 shift Jam 07.00 WIB s.d 14.00 WIB sebanyak 2 orang Jam 14.00 WIB s.d 21.00 WIB sebanyak 2 orang Jam 21.00 WIB s.d 07.00 WIB sebanyak 2 orang			
Langkah 3 – Mengevaluasi Memindahkan Mengurangi dan Lindungi dari Risiko			
(3-1) Mengevaluasi risiko kebakaran yang terjadi	a. Pemasangan <i>Hydrant Box</i> di sekitar Ruang Radiologi b. Pemasangan APAR jenis <i>dry powder</i> 2 tabung 3.5kg di sekitar Ruang Radiologi c. Pemasangan <i>Smoke Detector</i> d. Pemasangan <i>Sprinkle</i>		
(3-2) Mengevaluasi risiko orang-orang dari bahaya api mulai dari ruangan	a. Petugas Ruang Radiologi dilatih dan diajarkan cara menggunakan APAR dan <i>Hydrant</i> serta mengetahui alur evakuasi b. Selalu melakukan pengecekan keadaan di seluruh Ruang Radiologi		
(3-3) Pindahkan dan kurangi bahaya yang dapat menyebabkan kebakaran	a. Menempatkan APAR dan <i>Hydrant</i> di posisi yang mudah terlihat dan dijangkau b. Pengecekan sumber bahaya dan kabel listrik dipasang protektor sehingga tidak membahayakan petugas pada saat konsleting listrik yang bisa menyebabkan kebakaran c. <i>Maintenance</i> seluruh peralatan medis yang ada di Ruang Radiologi		
3-4) Pindahkan dan kurangi risiko orang dari api	a. Sistem deteksi dan alarm kebakaran sudah terpasang b. <i>Hydrant Box</i> , APAR, <i>Smoke detector</i> , <i>Heat detector</i> , dan Alarm selalu siap digunakan pada saat terjadinya kebakaran c. Tindak pencegahan kebakaran yang sudah ada, diidentifikasi menggunakan standar penilaian risiko kebakaran yang tersedia pada Ruang Radiologi d. Ruang Radiologi telah dinilai menggunakan standar penilaian risiko kebakaran yang ada di Rumah Sakit dan		

	tindakan pencegahan dianggap sudah memadai	
Diketahui Oleh		
Tanggal Penilaian 22 Juni 2025	Jabatan PJ K3RS	Tanda Tangan 
Hasil Review (dimana perubahan substansial telah terjadi, lembar rekaman baru harus digunakan)		